附件 3：

臺南市校園樹木異動說明書

113 年 2 月 6 日修訂

一、樹木異動情形一覽表

編號	樹種	染病治療數量	危樹移除數量	修剪數量	地點	現況/問題說明（範例參閱備註 B）	目的/效益說明（範例參閱備註 C）
1	黑板樹		6		學校司令台左右兩側	8.其他： 生長在不良的棲身地上，有根張半邊腐朽及只在沙量的土壤上勉強存活，因為沒有足夠的生長空間，沒有深入土壤抓地的根群，遇大風雨有傾塌疑慮，且鄰近外環道，車速極快，一旦枝椏斷折飛落車道恐肇鉅禍。	12.危樹移除
總計			6				

備註：

A.染病防治療程如涉樹木修剪，請併入「染病防治」項目，以免重複計算。

B.現況/問題說明範例：

1.下垂枝：人行道枝下淨空高度 2.5M 下垂枝、車道枝下淨空高度 4.6M 下垂枝。

2.遮住家戶。

3.病蟲害防治。

4.防颱(減災) 。

5.遮住交通號(標)誌、路燈或車行視線。

6.經學者專家評估該樹死亡。

7.特殊需求：如台灣欒樹、掌葉蘋婆、美人樹及木棉等於花期後進行花（果）穗之修剪。

8.其他_____。

C.目的/效益說明範例：

1.樹型調整：為達到防風、防火、遮蔽、景觀等機能的樹形調整修剪。

2.剪除腐朽及結構不安全枝條、夾皮夾角枝幹。

3.防颱修剪。

4.改善交通號(標)誌、路燈或車行視線。

5.改善鄰近住家環境。

6.改善樹形：徒長枝、內向枝、密生枝等。

7.促進或避免過份開花結實的生理調節修剪。

8.蒸散調節修剪：移植樹木時進行小規模修剪以減低蒸散量，避免樹木枯萎。

9.病蟲害防治：去除病源或減少病源量。

10.減少花或果實、種子造成嫌惡，如木棉、掌葉蘋婆等。

11.抑制樹木大小，以免樹木的根系入侵下水道或建築等設施物等。

12.危樹移除。

13.其它：_____

二、樹木照片(依「樹木異動情形一覽表」之編號逐一置入照片，照片請放大顯示，1頁勿超過3張照片)

編號	預計處置方式 (請勾選，可複選)	處置前照片
1	□樹木染病防治 ☑危樹移除 □修剪(續填以下資料) •原樹高約_____公尺，預計修剪計畫後樹高約_____公尺(注意:若非矮剪，樹高應不變) •預估修剪幅度佔樹冠約：_____%（注意:每季最多僅能修全葉量之25%) •修剪方式：_____(範例請參閱備註E)	

備註：

D.「樹木照片」與「樹木異動情形一覽表」之樹種/數量需一致。

E.修剪方式範例：枝條清理、疏剪(側枝修剪) 、截(矮)剪降低樹體高度、短剪-縮小樹體、其他。

三、校園樹木配置圖(於學校平面圖上逐棵標示「申請」樹木位置、樹種及改善方式)



四、環境補償計畫(僅申請「移除」者需填寫此表，補植數量應等於移除數量)

移除樹木編號/樹種/數量	補償樹種/數量	樹齡/位置
A/黑板樹/6棵	樹木專家學者因原地點不適合，暫勿種植	15年/司令台南北側臨近佳東路
補償計畫圖示		

製表人（蓋章）　　總務主任(蓋章)　　校長(蓋章)

教師兼總務主任周倍甲　　教師兼總務主任周倍甲　　臺南市佳里區信義國民小學校長馮郁元

五、注意事項：

(一)2月至4月修剪內容可包含矮剪、短剪、疏剪等修剪強度高者。5月至8月針對危險枝條、枯

枝、腐朽枝、過長枝條等修剪強度低者。常綠樹宜於春季萌芽前修剪，落葉樹宜於休眠期修剪。

(二)修剪工作是切除植物的營養器官（如莖、葉），會造成樹木的衰弱及傷害，請在修剪工作前，清楚瞭解修剪目的性及必要性。

(三)為使樹木受到的傷害減到最小，及維護校園安全，請用正確的方法，修剪正確部位，在適當時期進行安全之修剪工作。

(四)計畫經主辦機關/學校審後核通過後，承包廠商需確實依本計畫及「臺南市景觀樹木修剪要點」執行，如有不符合上開規範者，除應遵守學校指示立即停止修剪外，該株樹木修剪費用不予計價，並處以懲罰性違約金，違約金總金額上限為總價金 20%。

(五)修剪切勿斷頭式修剪及避免過度與高強度的截頂修剪，修剪時請校方加強監督。